

Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E4

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2007.02-2007.05)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania	9	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	10	Przegroda przestrzeni ładunkowej przeszklona
3	Fotel pasażera podwójny	11	Przygotowanie do montażu radia
4	Immobilizer	12	Szyby przednie regulowane elektrycznie
5	Kolumna kierownicy regulowana	13	Światła p/mgielne tylne
6	Komputer pokładowy	14	Wskaźnik minimalnego poziomu oleju
7	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	15	Wspomaganie układu kierowniczego
8	Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe	16	Zamek centralny zdalnie sterowany

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+Hak holowniczy	106

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*FIRESTONE 215/70 R15C 109/107R VANHAWK TL		85
Przednie prawe:	MATADOR 215/70 R15C 109/107R MPS 320 TL		50
Tylne lewe:	*LASSA 215/70 R15C 109/107R MFS 330		80
Tylne prawe:	*LASSA 215/70 R15C 109/107R MFS 330		80

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Oględzin pojazdu dokonano na placu firmy w Czarnkowie :

Stwierdzono:

Pojazd technicznie sprawny, ale nie posiada ważnego dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych.

Samochód posiada ślady uszkodzeń eksploatacyjnych takich jak: zarysowanie
prawego narożnika zderzaka przedniego,

zarysowanie szkła reflektora lewego,
wgniecenie błotnika przedniego lewego,
zarysowanie drzwi lewych przednich i tylnych,
zarysowanie narożnika tylnego kabiny z lewej strony,
pęknięte szkło lampy tylnej lewej,
uszkodzona burta tylna,
zarysowanie drzwi przednich prawych,
zarysowanie błotnika przedniego prawego.