PRZYKANALIKI

1:100

1:500


OZNACZENIE PROFILU
POZIOM PODRUNKACZY
RZĘDNA WĘZŁA
RZĘDNA DNA KANAŁU
RZĘDNA DNA WYKOPU
OBSYPKA
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
PODSYPKA
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ PEHD
KĄTY PIONOWE
KĄTY POZIOME
WSPÓŁRZĘDNE X
WSPÓŁRZĘDNE Y
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
PROJEKTOWANY WYLOT ŚCIEKU
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+93.13
Pkt.nr 41, Rz.P=+92.93
Rur. PE, KRD, Rz.L=+93.13
Rur. PE, KRD, Rz.P=+92.93
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+93.13
Pkt.nr 41, Rz.P=+92.93
Rur. PE, KRD, Rz.L=+93.13
Rur. PE, KRD, Rz.P=+92.93
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+93.18
Pkt.nr 42, Rz.P=+92.98
Rur. PE, KRD, Rz.L=+93.18
Rur. PE, KRD, Rz.P=+92.98
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+93.18
Pkt.nr 42, Rz.P=+92.98
Rur. PE, KRD, Rz.L=+93.18
Rur. PE, KRD, Rz.P=+92.98
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+93.23
Pkt.nr 43, Rz.P=+93.03
Rur. PE, KRD, Rz.L=+93.23
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.03
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+93.23
Pkt.nr 43, Rz.P=+93.03
Rur. PE, KRD, Rz.L=+93.23
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.03
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+93.27
Pkt.nr 44, Rz.P=+93.07
Rur. PE, KRD, Rz.L=+93.27
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.07
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+93.27
Pkt.nr 44, Rz.P=+93.07
Rur. PE, KRD, Rz.L=+93.27
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.07
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+93.32
Pkt.nr 45, Rz.P=+93.12
Rur. PE, KRD, Rz.L=+93.32
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.12
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+93.32
Pkt.nr 45, Rz.P=+93.12
Rur. PE, KRD, Rz.L=+93.32
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.12
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+93.37
Pkt.nr 46, Rz.P=+93.17
Rur. PE, KRD, Rz.L=+93.37
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.17
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+93.37
Pkt.nr 46, Rz.P=+93.17
Rur. PE, KRD, Rz.L=+93.37
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.17
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+93.41
Pkt.nr 47, Rz.P=+93.21
Rur. PE, KRD, Rz.L=+93.41
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.21
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+93.41
Pkt.nr 47, Rz.P=+93.21
Rur. PE, KRD, Rz.L=+93.41
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.21
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+93.46
Pkt.nr 48, Rz.P=+93.26
Rur. PE, KRD, Rz.L=+93.46
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.26
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+93.46
Pkt.nr 48, Rz.P=+93.26
Rur. PE, KRD, Rz.L=+93.46
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.26
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+93.50
Pkt.nr 49, Rz.P=+93.30
Rur. PE, KRD, Rz.L=+93.50
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.30
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+93.50
Pkt.nr 49, Rz.P=+93.30
Rur. PE, KRD, Rz.L=+93.50
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.30
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+93.55
Pkt.nr 50, Rz.P=+93.35
Rur. PE, KRD, Rz.L=+93.55
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.35
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+93.55
Pkt.nr 50, Rz.P=+93.35
Rur. PE, KRD, Rz.L=+93.55
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.35
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+93.59
Pkt.nr 51, Rz.P=+93.39
Rur. PE, KRD, Rz.L=+93.59
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.39
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+93.59
Pkt.nr 51, Rz.P=+93.39
Rur. PE, KRD, Rz.L=+93.59
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.39
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+93.64
Pkt.nr 52, Rz.P=+93.44
Rur. PE, KRD, Rz.L=+93.64
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.44
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+93.64
Pkt.nr 52, Rz.P=+93.44
Rur. PE, KRD, Rz.L=+93.64
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.44
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+93.68
Pkt.nr 53, Rz.P=+93.48
Rur. PE, KRD, Rz.L=+93.68
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.48
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+93.68
Pkt.nr 53, Rz.P=+93.48
Rur. PE, KRD, Rz.L=+93.68
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.48
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+93.73
Pkt.nr 54, Rz.P=+93.53
Rur. PE, KRD, Rz.L=+93.73
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.53
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+93.73
Pkt.nr 54, Rz.P=+93.53
Rur. PE, KRD, Rz.L=+93.73
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.53
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+93.77
Pkt.nr 55, Rz.P=+93.57
Rur. PE, KRD, Rz.L=+93.77
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.57
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+93.77
Pkt.nr 55, Rz.P=+93.57
Rur. PE, KRD, Rz.L=+93.77
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.57
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+93.82
Pkt.nr 56, Rz.P=+93.62
Rur. PE, KRD, Rz.L=+93.82
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.62
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+93.82
Pkt.nr 56, Rz.P=+93.62
Rur. PE, KRD, Rz.L=+93.82
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.62
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+93.86
Pkt.nr 57, Rz.P=+93.66
Rur. PE, KRD, Rz.L=+93.86
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.66
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+93.86
Pkt.nr 57, Rz.P=+93.66
Rur. PE, KRD, Rz.L=+93.86
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.66
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+93.91
Pkt.nr 58, Rz.P=+93.71
Rur. PE, KRD, Rz.L=+93.91
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.71
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+93.91
Pkt.nr 58, Rz.P=+93.71
Rur. PE, KRD, Rz.L=+93.91
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.71
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+93.95
Pkt.nr 59, Rz.P=+93.75
Rur. PE, KRD, Rz.L=+93.95
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.75
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+93.95
Pkt.nr 59, Rz.P=+93.75
Rur. PE, KRD, Rz.L=+93.95
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.75
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+94.00
Pkt.nr 60, Rz.P=+93.80
Rur. PE, KRD, Rz.L=+94.00
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.80
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+94.00
Pkt.nr 60, Rz.P=+93.80
Rur. PE, KRD, Rz.L=+94.00
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.80
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+94.04
Pkt.nr 61, Rz.P=+93.84
Rur. PE, KRD, Rz.L=+94.04
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.84
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+94.04
Pkt.nr 61, Rz.P=+93.84
Rur. PE, KRD, Rz.L=+94.04
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.84
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+94.09
Pkt.nr 62, Rz.P=+93.89
Rur. PE, KRD, Rz.L=+94.09
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.89
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+94.09
Pkt.nr 62, Rz.P=+93.89
Rur. PE, KRD, Rz.L=+94.09
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.89
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+94.13
Pkt.nr 63, Rz.P=+93.93
Rur. PE, KRD, Rz.L=+94.13
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.93
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+94.13
Pkt.nr 63, Rz.P=+93.93
Rur. PE, KRD, Rz.L=+94.13
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.93
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+94.18
Pkt.nr 64, Rz.P=+93.98
Rur. PE, KRD, Rz.L=+94.18
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.98
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+94.18
Pkt.nr 64, Rz.P=+93.98
Rur. PE, KRD, Rz.L=+94.18
Rur. PE, KRD, Rz.P=+93.98
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+94.22
Pkt.nr 65, Rz.P=+94.02
Rur. PE, KRD, Rz.L=+94.22
Rur. PE, KRD, Rz.P=+94.02
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+94.22
Pkt.nr 65, Rz.P=+94.02
Rur. PE, KRD, Rz.L=+94.22
Rur. PE, KRD, Rz.P=+94.02
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+94.27
Pkt.nr 66, Rz.P=+94.07
Rur. PE, KRD, Rz.L=+94.27
Rur. PE, KRD, Rz.P=+94.07
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+94.27
Pkt.nr 66, Rz.P=+94.07
Rur. PE, KRD, Rz.L=+94.27
Rur. PE, KRD, Rz.P=+94.07
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+94.31
Pkt.nr 67, Rz.P=+94.11
Rur. PE, KRD, Rz.L=+94.31
Rur. PE, KRD, Rz.P=+94.11
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+94.31
Pkt.nr 67, Rz.P=+94.11
Rur. PE, KRD, Rz.L=+94.31
Rur. PE, KRD, Rz.P=+94.11
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+94.36
Pkt.nr 68, Rz.P=+94.16
Rur. PE, KRD, Rz.L=+94.36
Rur. PE, KRD, Rz.P=+94.16
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+94.36
Pkt.nr 68, Rz.P=+94.16
Rur. PE, KRD, Rz.L=+94.36
Rur. PE, KRD, Rz.P=+94.16
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+94.40
Pkt.nr 69, Rz.P=+94.20
Rur. PE, KRD, Rz.L=+94.40
Rur. PE, KRD, Rz.P=+94.20
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+94.40
Pkt.nr 69, Rz.P=+94.20
Rur. PE, KRD, Rz.L=+94.40
Rur. PE, KRD, Rz.P=+94.20
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+94.45
Pkt.nr 70, Rz.P=+94.25
Rur. PE, KRD, Rz.L=+94.45
Rur. PE, KRD, Rz.P=+94.25
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+94.45
Pkt.nr 70, Rz.P=+94.25
Rur. PE, KRD, Rz.L=+94.45
Rur. PE, KRD, Rz.P=+94.25
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+94.49
Pkt.nr 71, Rz.P=+94.29
Rur. PE, KRD, Rz.L=+94.49
Rur. PE, KRD, Rz.P=+94.29
Studnia Ø1200 KRD, Rz.L=+94.49
Pkt.nr 71, Rz.P=+94.29
Rur. PE, KRD, Rz.L=+94.49
Rur. PE, KRD, Rz.P=+94.29
D21 W39 8.39 Ø150 2% 1.30 0.00 100.00 101.30 101.30 100.00 100.00 101.30 101.30 100.00 100.00 101.30 101.30 100