

RDW.NT.5.271.31/2019

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: **Pielęgnacja drzew rosnących w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Nowy Tomysł**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomysłu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986), wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1: Proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego inwentaryzacji ze wskazaniem, na których drzewach mają odbywać się prace pielęgnacyjne

Odpowiedź: Prowadzący postępowanie informuje, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa związana z pielęgnacją drzew rosnących w ciągu drogi wojewódzkiej 312 (km 17+655 – km 23+528) na terenie działania RDW Nowy Tomysł oraz przed przystąpieniem do Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji w terenie. Jednocześnie zamawiający informuje, iż Zamówienie należy zrealizować zgodnie z poniższym zakresem zamówienia:

L.p. z ewid	nr drogi	kilometraż	gatunek	śr.drzewa na wys. 1,3m	ilość drzew w szt. odl od kraw. jezdni			opis/ zalecenia
					do 0,5 m	do 1,5 m	powyżej 1,5 m	
1	312	17+655P	jesion wyniosły	30	-	1	-	posusz 20%, obumarłe konary. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące
4	312	18+406 P - 19+085 P	jesion wyniosły	50-70	-	-	26	posusz 10-20%, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące
5	312	18+360 L - 19+090 L	jesion wyniosły, jesion pensylwański	15-70	-	-	16	posusz 10-20%, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Zagrożona statyka - cięcia odciążające. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące
6	312	19+105 P - 19+144 P	śliwa czerwonołistna	15	-	-	6	posusz 10-20%, odrosty korzeniowe, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące
7	312	19+115L	lipa drobnolistna	25	-	-	1	posusz 10%, odrosty korzeniowe. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące, podkrzesanie korony



9	312	19+230L	jesion wyniosły	70	-	-	1	posusz 10%, obumarłe, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące
10	312	19+496 P - 19+506 P	jesion wyniosły	70	-	1	-	posusz 10%, obumarłe. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące
11	312	19+510 L - 19+540 L	jesion wyniosły	60-70	-	2	-	posusz 10-20%, obumarłe. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące
15	312	19+681L	kasztanowiec biały	80	-	1	-	posusz 20%, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne, gniazdo ptasie. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące
16	312	19+695L	jesion wyniosły	80	-	1	-	posusz 10%, obumarłe konary, ściety główny przewodnik, korona asymetryczna. Cięcia sanitarne, c. odciążające i c. korygujące
18	312	19+724 L - 19+749 L	kasztanowiec biały	80	-	1	-	posusz 20%, obumarłe konary, głęboki ubytek rynnowy, korona asymetryczna. Cięcia sanitarne, c. odciążające i c. korygujące
19	312	19+759L	jesion wyniosły	80	-	1	-	posusz 10%, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące
20	312	20+084 L - 20+100 L	jesion wyniosły	50-80	-	2	-	posusz 20-30%, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. odciążające i c. korygujące
21	312	20+110L	kasztanowiec biały	60	-	1	-	posusz 10%, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące
22	312	20+143L	jesion wyniosły	60	-	1	-	posusz 30%, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące
24	312	20+216 P - 21+910 P	jesion wyniosły, klon jawor, klon pospolity	10-60	-	-	55	posusz 10-30%, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne, ubytki rynnowe, korony asymetryczne pod linią energetyczną. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące
25	312	20+220 L - 21+880 L	jesion wyniosły, klon jawor, klon pospolity	10-60	-	-	60	posusz 10-30%, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne, ubytki rynnowe, korony asymetryczne pod linią energetyczną. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące
27	312	22+005L, łuk prawy	klon jawor	30	-	1	-	posusz 10%, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne, ubytki kieszeniowe, gniazdo ptasie. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące
29	312	22+204P	jesion wyniosły	50	-	1	-	posusz 20%, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące
30	312	22+320P	lipa drobnolistna	50	-	1	-	posusz 5%, rozwidlenia V-kształtne, ubytek rynnowy u podstawy. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące
37	312	22+454L	kasztanowiec biały	90	-	1	-	posusz 20%, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne, głęboki ubytek kieszeniowo-kominowy. Cięcia sanitarne, c. odciążające i c. korygujące. Montaż wiązań elastycznych typu Cobra w celu zminimalizowania zagrożenia wyłamania się korony



46	312	22+863L	kasztanowiec biały	55	-	1	-	posusz 20%, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. odciążające i c. korygujące
47	312	22+891P	klon pospolity	55	-	1	-	posusz 20%, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne, ubytki kieszeniowe. Cięcia sanitarne, c. odciążające i c. korygujące
48	312	22+963L	jesion wyniosły	45	-	1	-	posusz 10%, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące
49	312	23+312 P - 23+422 P	jesion wyniosły	40-80	-	5	-	posusz 20%, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące
50	312	23+337L	jesion wyniosły	60	-	1	-	posusz 20-30%, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne, ubytki kieszeniowe. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące
51	312	23+528L	jesion wyniosły	60	-	1	-	posusz 20%, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne, ubytki rynnowe. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące

Sprawę prowadzi:

Paweł Wieszczeński

St. Specjalista

Tel. 61 22 58 465