

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

Koło	Marka, typ			Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*STOMIL OLSZTYN 6.00-16/8	8PR	ANP 18		50
Przednie prawe:	STOMIL OLSZTYN 5.50-16/8	8PR	ANP 18		50
Tylne lewe:	BARUM 14.9 R28 128A8	TZR 2			75
Tylne prawe:	BARUM 14.9 R28 128A8	TZR 2			75

**STAN TECHNICZNY POJAZDU**

Oględzin pojazdu dokonano na placu firmy w Wieleniu :

Stwierdzono:

Pojazd technicznie sprawny, posiada ważne dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych.

Samochód posiada ślady uszkodzeń eksploatacyjnych takich jak:

zarysowania powłoki lakierowej,

lekkie wgniecenia powierzchni blaszanych,

nadmierny luz w połączeniach układu kierowniczego.