



UL.STOKROTKOWA 5  
62-510 KONIN  
tel. 601-722-733, 663-870-433  
erobak\_rzeczoznawca@wp.pl  
www.rzeczoznawcyekspert.pl

**OCENA TECHNICZNA nr: 40/08/2022**

z dnia: 2022/08/26

Wykonawca opinii : Andrzej Robak - Rzeczoznawca Samochodowy RS 001584

Zleceniodawca: Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole

Adres: Toruńska 200, 62-600 Koło

Właściciel: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu / Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)**

Dane: [R] VIII-2022

Marka: URSUS

Rok produkcji: 1988

Model: C - P3 1.6t

Wersja: 360

Nr rejestracyjny: PKL 5U82

Rodzaj pojazdu: Ciągnik rolniczy

VIN: 628419

Data pierwszej rejestracji

1988/09/15

Data oględzin

2022/08/24

Miejsce oględzin

Toruńska 200, 62-600 Koło  
wielkopolskie

Okres eksploatacji pojazdu (88/09/15-22/08/26)

407 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

Czerwony 1-warstwowy typu uni

Rozstaw osi

2172 mm

Oznaczenie silnika

S-4003

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

2502 ccm / 35kW (48KM)

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

**STAN TECHNICZNY POJAZDU**

Pojazd przedstawiony do oględzin dnia 24.08.2022 roku na terenie WZDW Rejonu Dróg w Kole ul. Toruńska 200 62-600 Kole.

Pojazd posiada ważne ubezpieczenie OC i ważny przegląd techniczny.

Pojazd posiada braki i uszkodzenia wpływające na wartość pojazdu. Oględziny ujawniły następujący stan techniczny pojazdu:

- krata przedni wlotu powietrza z ogniskami korozji,
- kabina kierowcy: progi z lewej i prawej strony oraz podłoga kabiny z ogniskami korozji,
- rama ciągnika rolniczego z ogniskami korozji,
- brak lusterka wstecznego zewnętrznego prawego,
- zużycie opon w 20%

W przeszłości ciągnik miał wymienioną jednostkę napędową.

Ciągnik jest sporadycznie eksploatowany.

02.900150  
ANDRZEJ ROBAK  
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY  
02.900150  
Certyfikat ECCRIST3 TURPOL nr 700/16

- zużycie opon w 20%

W przeszłości ciągnik miał wymienioną jednostkę napędową.  
Ciągnik jest sporadycznie eksploatowany.

### KOREKTY

|   |             |
|---|-------------|
| WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (411 mies.) *   | 25 000 PLN  |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE  | 1 072 PLN   |
| <i>Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.</i> |             |
| KOREKTY RÓŻNE   | - 5 050 PLN |

|                                    |            |                    |
|------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>W tym:</b>                      | <b>[%]</b> | <b>Wart. [PLN]</b> |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | -5,0       | -1 250             |

*Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.  
W pojeździe stwierdzono: ślady korozji na elementach poszycia kabiny.*

|                           |       |        |
|---------------------------|-------|--------|
| Konieczne naprawy pojazdu | -15,2 | -3 800 |
|---------------------------|-------|--------|

*Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego. Pojazd posiada braki i uszkodzeń wpływające na wartość pojazdu. Oględziny ujawniły następujący stan techniczny pojazdu:*

- kratka przedni wlotu powietrza z ogniskami i korozji,
- kabina kierowcy: progi z lewej i prawej strony oraz podłoga kabiny z ogniskami i korozji,
- rama ciągnika rolniczego z ogniskami i korozji,
- brak lusterka wstecznego zewnętrznego prawego,
- zużycie opon w 30%

**Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:**

**21000 PLN**

(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych)

w tym VAT (23,0%) 3926,83 PLN

**Wartość określono na podstawie:**

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

RS001584  
**ANDRZEJ ROBAK**  
 RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY  
 Certyfikat EUCRIST TS TÜVPOL nr 700/16

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**

do opinii nr: 40/08/2022

z dnia: 2022/08/26

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)**

Dane: [R] VIII-2022

Marka: URSUS


Rok produkcji: 1988

Model: C - P3 1.6t


Wersja: 360

Nr rejestracyjny: PKL 5U82

Rodzaj pojazdu: Ciągnik rolniczy



RS001584 ANDRZEJ ROBAK  
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY  
Certyfikat ECCRIEBS TÜVPOL nr 700/16



RS001584  
ANDRZEJ ROBAK  
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY  
Certyfikat ECCRISTS TÜV SÜD nr 700/16



RS001584 | ANDRZEJ ROBAK  
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY  
Dzielnica ECCR EWA TÜVPOL nr 700/16



RS001584  
ANDRZEJ ROBAK  
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY  
Certyfikat ECCRI/ST3 PL/ POL nr 700/15