


Załącznik nr 3.5.

Interpretacja wyników badań CPTU

Lokalizacja: Mochy
Temat: Mochy most

Nr testu: CPT1
Rzędna: 59,80 m n.p.m.



Wykonał: dr inż. Waldemar Szajna

Data: 12.06.2015