

# KARTA SONDOWANIA SONDĄ DYNAMICZNĄ LEKKĄ DPL (SD-10)

Załącznik 7.2.

**Temat:**

Budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. KłECKO

**Data:**

**Lokalizacja:**

1 m od otworu nr M4

01.04.2016

GŁĘBOKOŚĆ [m]		POZIOM WODY [m]	PROFIL LITOLOGICZNY	LICZBA UDARÓW	STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA ID	ŚREDNI STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA	WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA Is	ŚREDNI WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA	ILOŚĆ UDARÓW NA 10 CM WBICIA SONDY							
4,5		5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	4	10	20	25	30	40	50	
									luźny	średniozagęszczony			zagęszczony			
1,6	Nmp	4	0,33													
		5	0,37													
		5	0,37													
		8	0,46													
	Po	12	0,53													
		15	0,58													
		17	0,60													
		17	0,60													
		24	0,66													
		20	0,63													
		19	0,62													
		17	0,60													
	Pd	18	0,61													
		21	0,64													
		16	0,59													
		16	0,59													
		20	0,63													
		18	0,61													
		19	0,62													
		17	0,60													
	Ps	15	0,58													
		18	0,61													
		21	0,64													
		20	0,63													
		19	0,62													
		20	0,63													
		18	0,61													
		18	0,61													
	Pd	19	0,62													
		26	0,68													
		26	0,68													
		29	0,70													
		32	0,72													
		28	0,69													
		30	0,70													
		33	0,72													
		31	0,71													
		28	0,69													
		34	0,73													

Wykonano zgodnie z normą PN-B-04452:2002.

Sondowanie wykonał: mgr Wit Stanisław Witaszak

Opracował: mgr Wit Stanisław Witaszak