









Metryka otworu geologicznego							OTWÓR NR 4				
Lokalizacja:      naprzeciwko Getin Banku, km 0+316,00, str. prawa											
Data wykonania odwiertu:    17-09-2014						Rzędna otworu [m n.p.m]:    86,00					
skala głębokości	profil litologiczny	rodzaj gruntu	głębokość zalegania warstwy [m]	barwa	próby i obserwacje	poziom wody gruntowej	badania makroskopowe			uwagi	
							wilgotność	ilość waleczkowań	stan gruntu		
0,50		H	0,25	brązowy	brak sączeń	otwór suchy	wilgotny	-	-		
		Pd	0,40	j.szary			wilgotny	-	-		
		Pr	0,50	c.żółty			wilgotny	-	-		
		Ps	0,60	j.szary			wilgotny	-	-		
1,00		Pr	1,00	c.żółty				wilgotny	-	-	
		Pg	1,60	c.brązowy				wilgotny	-	mało spoisty	zanieczyszczenia organiczne /korzenie drzew/
2,00		Ps		żółty				mało wilgotny	-	-	
			2,20								

