

Dane identyfikacyjne obiektu												
1	Numer ewidencyjny (JNI): 12120028					5	JAD: Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole					
2	Nr drogi: 263					6	Najbliższa miejscowość: BUDY DRZEWIECKIE					
3	Kilometraż: 95.952					7	Rodzaj i nazwa przeszkody: rzeka niezełowna, Orłówka					
4	Material konstrukcji dźwigarów: beton zbrojony					8	Długość obiektu [m]: 12.50					
STAN TECHNICZNY OBIEKTU											EKSPERTYZA	
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	RB								4	Nie	
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	DA								4	Nie	
3	Nawierzchnia jezdni	RA	DA							4	Nie	
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	RA	DA							4	Nie	
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	AS	KS							3	Nie	
6	Belki podporęczowe, gzymsy	OB	KB	RB	UB					3	Nie	
7	Urządzenia odwadniające									-		
8	Izolacja pomostu									5	Nie	
9	Konstrukcja pomostu	OB	KB							4	Nie	
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	KB	KZ	RB	UB					2	Nie	
11	Łożyska	KS								3	Nie	
12	Urządzenia dylatacyjne	RA								4	Nie	
13	Przyczółki	OB	KB	KZ	UB					3	Nie	
14	Filary									-		
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa									-		
16	Przeguby									-		
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka									-		
18	Urządzenia ochrony środowiska									-		
19	Zakotwienia ciągów									-		
20	Ciągła									-		
21	Urządzenia obce									-		
22	Mechanizm ruchu przęseł									-		
23	Pylony									-		
Stan pogody: sucho		Ocena średnia obiektu:								3.58		
Temperatura [°C]: 20		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:								2.00		
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń): Obiekt pod obserwacją ze względu na występowanie rys w dźwigarach świadczących o przeciążeniu konstrukcji. - nie stwierdzono większych zmian w stosunku do poprzedniego przeglądu- na odcinku DW 263 obowiązuje ograniczenie nośności do 16t.												
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń): j.w.												
WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU: Konstrukcja pod obserwacją. Na budowę nowego obiektu została zlecona dokumentacja projektowa (w ramach przebudowy DW 263).												

WNOSKOWANE ZALECENIA			
Rodzaj zalecenia		Potrzeba wykonania	Tryb wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu		Nie	
2. Ograniczenie nośności do [Mg]		Nie	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]		Nie	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]		Nie	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]		Nie	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]		Nie	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]		Nie	
8. Oznakowanie obiektu		Nie	
9. Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów		Nie	
10. Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów		Nie	
11. Wykonanie prac porządkowych		Tak	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach: Tak			

WYKONAWCA PRZEGŁĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu
1. inż. Anna Sobczak	GP 7342/138/94		2017-09-28
2. mgr inż. Robert Czyż	WKP/0301/OWOM/09		

WNIOSEK KIEROWNIKA REJONU DRÓG:
 Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach.

Data : 2017-09-29

KIEROWNIK
 Rejonu Dróg Wojewódzkich
 w Gnieźnie
Krzysztof Kosiński
 (pieczęć i podpis)

Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Główny Specjalista ds. Mostów				
Naczelnik Wydziału Mostów	mgr inż. Małgorzata Wrybkowska Walkowiak			

Decyzja Dyrektora WZDW w Poznaniu

Data :	(pieczęć i podpis)
--------	--------------------

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959). Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).